

吉岡町 駒寄小学校区通学路 安全点検対策箇所図

危険対策箇所一覧表

危険箇所	危険箇所
4	歩行者用信号機と車両用信号機の進行が重なるため危険。
5	住宅・交通量が増えたので横断歩道が必要。
6	雑草が生茂り、それを避けようとする児童が車道に出て危険。水たまりも同様
7	川に降りられるようになっていたが、扉式のものを設置してほしい。
8	見通しが悪くどの方向にも止まれない。
9	下り坂のT字路の見通しが悪い
10	欄干が低くて危険 (50cm)
11	欄干が低くて危険 (50cm)
12	道幅が狭い、雑草が多い。
13	老朽化により破損している。転落の危険性。
14	フェンスの隙間があり、転落の危険性あり。
15	停止線が消えかかっている
16	停止線がない
17	交通量やや多い見通し悪く歩道もない。
18	交通量が多く歩道もない。側溝のフェンスが途中までしか設置されていない。
19	北から南へ向かうとブロック塀で来るのが見えない。
20	信号のツツジが大きくなり西からの自転車が見えない。
21	T字路を西から東に自転車が走るとブロック塀で来るが見えない。
22	細い見通しの悪い交差点。「止まれ」がない。
23	道路両脇に木が生い茂り、道路を狭くしている。

