

別添①

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

駒寄小学校

No.	路線名	対策箇所	対策内容	実施時期(予定)	備考(状況等)
①	町道駒小・半田線	漆原1054-4 (小池碓子様～人形の館石倉様の道路区間)	路面標示(急カーブ注意の路面標示) 防護柵設置	令和3年度 令和4年度	大型トラック等の通行量増加のため、 坂のカーブが危険である。
②	町道溝原・植野線	大久保3463～大久保2338地先道路 (宮東交差点～駒寄小学校前まで)	防護柵設置延長 (須田輪葉塚南道路沿い)	令和5年度	当該道路が緑石がなく 昨今の車速の突っ込み事故を鑑みると危険である。
③	町道駒寄・川久保線	大久保2412-2地先交差点	ミラー移設等に向けて、関係機関と調整中	未定	路側帯内にミラーが設置されており、 登校時の障害となっている。
④	町道十石塚10号線	大久保3945 (児童館入口バス停から北に入る道)	停止線引き直し 他対策内容については検討中	令和3年度	歩道が未整備で子供と車との接触が懸念される。
⑤	町道宮田・田端線	大久保2102-2地先交差点	道路拡幅、路面ステッカーまたは看板の設置	令和4年度	十字路の交差点で見にくく、 子供の飛びだしによる事故が懸念される。
⑥	町道駒小・半田線	駒寄交差点東	防護柵設置	令和4年度	交差点に子供たちを守る防護柵が無い。 学校近辺であるため、昨今の車速突っ込み事故対策のためにも、対策を要する。

明治小学校

No.	路線名	対策箇所	対策内容	実施時期(予定)	備考(状況等)
①	町道三国線	新田バス停と 牛舎の交差点	地権者交渉 信号時間延長(渋川警察で実施に向けて対応中)	令和3年度	交通量の割に児童の待機場所がなく、 防護柵も無いため危険である。横断時間が短いため、信号時間を延長が必要。
②	町道下野田・下小倉線	上野田96地先交差点	舗装工事に向けて調整中	未定	舗装状況により水貯まりができ、 はねて児童にかかるという状況が発生している。
③	町道原・森下線	下野田811～下野田991地先交差点	路面標示(速度落とせ3箇所)	令和3年度	見通しが悪く、道幅が狭い。 車速の出た車の通行も目立つ状況が発生している。
④	町道三国線	(1)忠霊塔北道路地先 (2)明治小東側道	(1)舗装補修工事 (2)関係機関と協議中	(1)令和4年度 (2)未定	(1)路面の劣化が見られるため、舗装補修を要する状態である。 (2)送迎時の児童の横断が危険。通学時間帯以外は車速の出た車も目立つ状況である。
⑤	町道北下・長岡線	北下522地先交差点	路面標示(速度落とせの路面標示)	令和3年度	カーブで歩行者が見えにくく、車速の出た車も目立つため、横断時は特に危険な状況である。
⑥	町道三国線	北下327～北下754-1付近 (唐川橋～「南下」信号交差点)	路面標示(学童注意と高視認性シートを標示)	令和3年度	道幅が狭いかつ交通量が多く、車速も出ている状況である。また、「南下」交差点は待機場所が狭く、ガードレールも設置されていない状況である。
⑦	町道北下・長岡線	北下1126-10地先交差点 (大井内科クリニック様付近交差点)	路面標示(速度落とせの路面標示) 渋川警察パトロール及び取締強化	令和3年度	カーブのため、見通しが悪いが、交通量が多くて 車速が出た車が目立つ状況である。
⑧	町道大久保・山子田線	南下429-1 (大蔵公会堂北の交差点)	路面標示(横断者注意の路面標示)	令和3年度	交通量が多く、車速が出た車が目立つ。見通しも悪い 状況である。
⑨	町道諏訪台9号線	北下467-1付近	転落防止柵設置更新	実施済	防護柵が劣化しており、児童の転落事故等が懸念される。
⑩	町道下野田・上野田線	下野田1287付近	歩道の拡幅	令和5年度	交通量の多い交差点のため、歩道確保を要する。
⑪	町道三国線	唐川橋交差点付近	道路拡幅(待機場所の確保)	令和5年度	通学路かつ保育園も近いにもかかわらず、道路が狭いため 危険である。

吉岡中学校

No.	路線名	対策箇所	対策内容	実施時期(予定)	備考(状況等)
①	北下・漆原線	南下1155地先交差点 (吉岡中学校西の三叉路)	対策内容検討中	未定	当該三叉路は登下校時に 生徒や送迎車で混雑している。 登下校時の生徒の横断時に危険である。
②	北下・長岡線	「北下」信号西の歩道	ガードレール改良により 通行スペースを拡幅。 さらなる改良に対する対策は検討 中。	実施済	歩道が全体として狭い。登下校時間は 明治小児童と吉岡中生徒のすれ違いに よりさらに狭くなる。
③	主要地方道前橋・伊香保線	大久保3157-18付近歩道	歩道整備L=500m	令和3年度から 計画的に実施中	歩道が未整備の箇所が500m程あり、生徒の 通行も多い箇所であるので、危険である。
④	北下・漆原線	大久保甲3127地先交差点	交差点部に警戒看板を 設置して注意喚起。 さらなる改良に対する対策は検討中	令和3年度	道幅が狭いにもかかわらず、登下校の時間帯 は通行する車両が多くなる。生徒との接触事 故等が懸念される。
⑤	溝祭・植野線	「宮東」交差点電柱	関係機関と調整中	未定	電柱が歩道上にあり、通行の障害と なっている。
⑥	鬼ヶ橋4号線	南下1386-5付近T字路	停止線更新	令和3年度	停止線及び止まれのパイントが薄くなって いる。
⑦	境堀・東原線	停止線と注意喚起シート貼付	停止線と注意喚起シート貼付	令和3年度	T字路交差点から自転車勢がよく飛び出 してくる光景が見られる。車両と自転車の衝 突事故が懸念される。