

吉岡町内通学路の対策箇所一覧

明治小学校

記号	路線名	箇所名。住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	地方道前橋伊香保線	上野田 1017-3 南付近	歩道が狭く、児童が集まると車との接触が心配される	歩道の除草及び堆積土除去 歩道舗装打替え、防草シール	渋川土木事務所
2	地方道前橋伊香保線	上野田 724 付近	木が邪魔をして見通しが悪いところがある	木を剪定し対応した。	用地管理室
3	主高崎・渋川線	吉岡町郵便局	児童が多く横断するが、信号機がない。	信号機を設置。10/2 より供用開始	警察

【対策検討メンバー】教育委員会、学校、PTA 会長、自治会長、渋川土木事務所、渋川警察署、吉岡町役場用地管理室・生活環境室

駒寄小学校

記号	路線名	箇所名。住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
4	町道駒小・半田線	漆原 468-1 付近	歩行者用信号機と車両用信号機の進行が重なるため危険。	平成 25 年 1 月より警察にて対応予定	警察
5		第 4 保育園付近	住宅・交通量が増えたので横断歩道が必要。	警察に設置の上申予定。	警察
6	町道 112 号線	大久保 3304 付近	雑草が生茂り、それを避けようとする児童が車道に出て危険。水たまりも同様	除草を実施。水たまりは歩道部が民地のため対応不可能。	用地管理室
7	町道 4051 線	大久保 3994 付近	川に降りられるようになっているが、扉式のものを設置してほしい。	フェンスの設置	用地管理室
8	町道 4057 号線	大久保 2424	見通しが悪くどの方向にも止まれない。	停止線等の設置を対応してゆく	生活環境室
9	町道 113 号線	漆原 1050 T 字路	下り坂の T 字路の見通しが悪い	地権者に除草をお願いし、実施されました。	用地管理室
10		漆原橋	欄干が低くて危険 (50 c m)	H25 年度予算に計上	用地管理室
11		根小屋橋	欄干が低くて危険 (50 c m)	H25 年度予算に計上	用地管理室
12		漆原橋から根小屋橋	道幅が狭い、雑草が多い。	道幅は以前拡幅済み。除草を実施。	用地管理室
13	町道 109 号線	駒寄川沿い	老朽化により破損している。転落の危険性。	フェンスの設置	用地管理室
14	町道 109 号線	駒寄川沿い	フェンスの隙間があり、転落の危険性あり。	フェンスの設置	用地管理室
15	町道 112 号線	町営住宅北側交差点	停止線が消えかかっている	停止線の書き直し	生活環境室
16	町道 109 号線	日野自動車東交差点	停止線がない	停止線の設置	生活環境室
17	町道 315 号線	カノー紙器北西	交通量やや多い見通し悪く歩道もない。	H25 年度に外側線の引き直しで対応。	生活環境室
18	町道 208 号線	坂東建設前の通り	交通量が多く歩道もない。側溝のフェンスが途中までしか設置されていない。	平成 24 年度中にフェンスを設置予定。	用地管理室

19	町道 4217 号線	カワチ南の道東 T 字路	北から南へ向かうとブロック塀で来るのが見えない。	H24 年度中にカーブミラーを設置予定。	生活環境室
20	町道 4217 号線	押しボタン信号北側	信号のツツジが大きくなり西からの自転車が見えない。	剪定済み	用地管理室
21	(一) 南新井前橋線	大久保 1523-5 付近	T 字路を西から東に自転車が走るとブロック塀で来るが見えない。	現在歩道全面に塗布してある自転車用のカラー舗装をこの区間だけ、自転車と歩行者に色分けする。	渋川土木事務所
22	町道 4351 号線	大久保 1537	細い見通しの悪い交差点。「止まれ」がない。	止まれ表示の書き直しを実施。	警察
23	町道 4383 号線	大久保 ぼたもち橋	道路両脇に木が生い茂り、道路を狭くしている。	地権者の方の協力で剪定済み。	用地管理室

【対策検討メンバー】 教育委員会、学校、PTA 会長、自治会長、渋川土木事務所、渋川警察署、吉岡町役場用地管理室・生活環境室